

Vibrating Switches

SITRANS LVL100

- транзистор (PNP)

Руководство по эксплуатации • 07/2013



SITRANS

SIEMENS

Safety Guidelines: Warning notices must be observed to ensure personal safety as well as that of others, and to protect the product and the connected equipment. These warning notices are accompanied by a clarification of the level of caution to be observed.

Qualified Personnel: This device/system may only be set up and operated in conjunction with this manual. Qualified personnel are only authorized to install and operate this equipment in accordance with established safety practices and standards.

Unit Repair and Excluded Liability:

- The user is responsible for all changes and repairs made to the device by the user or the user's agent.
- All new components are to be provided by Siemens Milltronics Process Instruments.
- Restrict repair to faulty components only.
- Do not reuse faulty components.

Warning: Cardboard shipping package provides limited humidity and moisture protection. This product can only function properly and safely if it is correctly transported, stored, installed, set up, operated, and maintained.

This product is intended for use in industrial areas. Operation of this equipment in a residential area may cause interference to several frequency based communications.

Note: Always use product in accordance with specifications.

Copyright Siemens AG 2013. All Rights Reserved

This document is available in bound version and in electronic version. We encourage users to purchase authorized bound manuals, or to view electronic versions as designed and authored by Siemens Milltronics Process Instruments. Siemens Milltronics Process Instruments will not be responsible for the contents of partial or whole reproductions of either bound or electronic versions.

Disclaimer of Liability

While we have verified the contents of this manual for agreement with the instrumentation described, variations remain possible. Thus we cannot guarantee full agreement. The contents of this manual are regularly reviewed and corrections are included in subsequent editions. We welcome all suggestions for improvement.

Technical data subject to change.

MILLTRONICS® is a registered trademark of Siemens Milltronics Process Instruments.

Contact SMPI Technical Publications at the following address:

Technical Publications
Siemens AG
Siemens Milltronics Process Instruments
1954 Technology Drive, P.O. Box 4225
Peterborough, Ontario, Canada, K9J 7B1
Email: techpubs.smpi@siemens.com

European Authorized Representative

Siemens AG
Industry Sector
76181 Karlsruhe
Deutschland

- For a selection of Siemens Milltronics level measurement manuals, go to: **www.siemens.com/processautomation**. Under Process Instrumentation, select *Level Measurement* and then go to the manual archive listed under the product family.
- For a selection of Siemens Milltronics weighing manuals, go to: **www.siemens.com/processautomation**. Under Weighing Technology, select *Continuous Weighing Systems* and then go to the manual archive listed under the product family.

Содержание

1	О данном документе	
1.1	Функция	4
1.2	Целевая группа.....	4
1.3	Используемые символы.....	4
2	В целях безопасности	
2.1	Требования к персоналу.....	5
2.2	Надлежащее применение	5
2.3	Предупреждение о неправильном применении	5
2.4	Общие указания по безопасности.....	5
2.5	Маркировка безопасности на устройстве	5
2.6	Соответствие требованиям норм ЕС.....	6
3	Описание изделия	
3.1	Структура	7
3.2	Принцип работы	7
3.3	Настройка.....	8
3.4	Хранение и транспортировка.....	8
4	Монтаж	
4.1	Общие указания.....	10
4.2	Указания по монтажу.....	12
5	Подключение к источнику питания	
5.1	Подготовка к подключению.....	14
5.2	Схема подключения.....	15
6	Пуск в эксплуатацию	
6.1	Индикация состояния переключения.....	19
6.2	Моделирование	19
6.3	Таблица функций.....	20
7	Обслуживание и устранение неисправностей	
7.1	Обслуживание.....	21
7.2	Устранение неисправностей	21
7.3	Ремонт прибора.....	22
8	Демонтаж	
8.1	Порядок демонтажа.....	23
8.2	Утилизация	23
9	Приложение	
9.1	Технические данные	24
9.2	Размеры.....	27

1 О данном документе

1.1 Функция

Данное руководство содержит необходимую информацию для монтажа, подключения и начальной настройки, а также важные указания по обслуживанию и устранению неисправностей. Перед пуском устройства в эксплуатацию ознакомьтесь с изложенными здесь инструкциями. Руководство по эксплуатации должно храниться в непосредственной близости от места эксплуатации устройства и быть доступно в любой момент.

1.2 Целевая группа

Данное руководство по эксплуатации предназначено для обученного персонала. При работе персонал должен иметь и исполнять изложенные здесь инструкции.

1.3 Используемые символы



Информация, указания, рекомендации

Символ обозначает дополнительную полезную информацию.



Осторожно: Несоблюдение данной инструкции может привести к неисправности или сбою в работе.

Предупреждение: Несоблюдение данной инструкции может нанести вред персоналу и/или привести к повреждению прибора.

Опасно: Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезному травмированию персонала и/или разрушению прибора.



Применения Ex

Символ обозначает специальные инструкции для применений во взрывоопасных зонах.

- **Список**
Ненумерованный список не подразумевает определенного порядка действий.
- **Действие**
Стрелка обозначает отдельное действие.
- 1 **Порядок действий**
Нумерованный список подразумевает определенный порядок действий.



Утилизация батарей

Этот символ обозначает особые указания по утилизации батарей и аккумуляторов.

2 В целях безопасности

2.1 Требования к персоналу

Данное руководство предназначено только для обученного и допущенного к работе с прибором персонала.

При работе с устройством требуется всегда иметь необходимые средства индивидуальной защиты.

2.2 Надлежащее применение

SITRANS LVL100 предназначен для сигнализации предельного уровня.

Область применения см. в гл. "Описание".

Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается только при надлежащем применении в соответствии с данными, приведенными в руководстве по эксплуатации и дополнительных инструкциях.

Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в данном руководстве, может осуществляться только персоналом, уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки или изменения категорически запрещены.

2.3 Предупреждение о неправильном применении

Не соответствующее назначению применение прибора является потенциальным источником опасности и может привести, например, к переполнению емкости или повреждению компонентов установки из-за неправильного монтажа или настройки.

2.4 Общие указания по безопасности

Устройство соответствует современным техническим требованиям и нормам безопасности. При эксплуатации необходимо соблюдать изложенные в данном руководстве рекомендации по безопасности, установленные требования к монтажу и действующие нормы техники безопасности.

Устройство разрешается эксплуатировать только в исправном и технически безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную эксплуатацию лежит на лице, эксплуатирующем устройство.

Лицо, эксплуатирующее устройство, также несет ответственность за соответствие техники безопасности действующим и вновь устанавливаемым нормам в течение всего срока эксплуатации.

2.5 Маркировка безопасности на устройстве

Следует соблюдать нанесенные на устройство обозначения и рекомендации по безопасности.

2.6 Соответствие требованиям норм ЕС

Устройство выполняет требования соответствующих директив Европейского союза, что подтверждено испытаниями и нанесением знака CE.

3 Описание изделия

3.1 Структура

Комплект поставки

Комплект поставки включает:

- Сигнализатор предельного уровня SITRANS LVL100
- Испытательный магнит
- Документация
 - Данное руководство по эксплуатации
 - Прочая документация

Компоненты

Компонентами SITRANS LVL100 являются:

- Корпус с электроникой
- Присоединение и вибрирующая вилка



Рис. 1: SITRANS LVL100

Типовой шильдик

Типовой шильдик содержит важные данные для идентификации и применения прибора:

- Обозначение устройства
- Серийный номер
- Технические данные
- Числовые коды документации

3.2 Принцип работы

Область применения

Вибрационный сигнализатор SITRANS LVL100 с вибрирующей вилкой предназначен для сигнализации предельного уровня.

Прибор предназначен для применения на жидкостях в любых отраслях промышленности.

Типичным применением является защита от переполнения или сухого хода. Длина вибрирующей вилки SITRANS LVL100 составляет всего 38 мм, что позволяет устанавливать датчик как на емкостях и резервуарах, так и на трубопроводах диаметром от DN 25. Благодаря простой и надежной измерительной системе, работа SITRANS LVL100 практически не зависит от химических и физических свойств измеряемой жидкости.

Прибор также работает в условиях турбулентности, образования пузырьков и пены, налипания продукта, сильных посторонних вибраций или неоднородности измеряемой среды.

Контроль функций

Электроника SITRANS LVL100 путем оценки частоты непрерывно контролирует:

- Наличие сильной коррозии или повреждений вибрирующей вилки
- Отказ вибрации
- Обрыв цепи к пьезоприводу

При обнаружении какого-либо нарушения или при отключении питания электроника принимает заданное состояние переключения, т.е. выход размыкается (безопасное состояние).

Принцип действия

Колебания вибрирующей вилки возбуждаются пьезоэлектрически на ее механической резонансной частоте прибл. 1100 Гц. При погружении вилки в продукт амплитуда колебаний изменяется. Это изменение обрабатывается встроенной электроникой и преобразуется в команду переключения.

Питание

SITRANS LVL100 является компактным прибором и может работать без внешнего устройства формирования сигнала. Встроенная электроника обрабатывает сигнал уровня и формирует сигнал переключения, посредством которого можно прямо приводить в действие подключенные устройства (например, аварийную сигнализацию, насос и т.п.).

Напряжение питания см. п. "Технические данные".

3.3 Настройка

Состояние переключения SITRANS LVL100 можно контролировать при закрытом корпусе (по индикатору). Прибор может сигнализировать уровень продуктов с плотностью $> 0,7 \text{ г/см}^3$ ($0,025 \text{ lbs/in}^3$).

3.4 Хранение и транспортировка

Упаковка

Прибор поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту во время транспортировки. Соответствие упаковки обычным транспортным требованиям проверено согласно ISO 4180.

Упаковка прибора в стандартном исполнении состоит из экологически чистого и поддающегося переработке картона. Для упаковки приборов в специальном исполнении также применяются пенополиэтилен и полиэтиленовая пленка, которые можно утилизировать на специальных перерабатывающих предприятиях.

Транспортировка

Транспортировка должна выполняться в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Несоблюдение таких указаний может привести к повреждению прибора.

Осмотр после транспортировки	При получении доставленное оборудование должно быть незамедлительно проверено в отношении комплектности и отсутствия транспортных повреждений. Установленные транспортные повреждения и скрытые недостатки должны быть оформлены в соответствующем порядке.
Хранение	<p>До монтажа упаковки должны храниться в закрытом виде и с учетом имеющейся маркировки складирования и хранения.</p> <p>Если нет иных указаний, необходимо соблюдать следующие условия хранения:</p> <ul style="list-style-type: none">● Не хранить на открытом воздухе● Хранить в сухом месте при отсутствии пыли● Не подвергать воздействию агрессивных сред● Защитить от солнечных лучей● Избегать механических ударов
Температура хранения и транспортировки	<ul style="list-style-type: none">● Температура хранения и транспортировки: см. "<i>Приложение - Технические данные - Условия окружающей среды</i>"● Относительная влажность воздуха 20 ... 85 %

4 Монтаж

4.1 Общие указания

Применимость при данных условиях процесса

Части устройства, контактирующие с измеряемой средой, а именно: чувствительный элемент, уплотнение и присоединение, - должны быть применимы при данных условиях процесса. Необходимо учитывать давление процесса, температуру процесса и химические свойства среды.

Соответствующие данные см. в гл. "Технические данные" или на типовом шильдике.

Точка переключения

SITRANS LVL100 может монтироваться в любом положении. При этом вибрирующая вилка должна находиться на высоте желаемой точки переключения.

Следует учитывать, что точка переключения варьируется в зависимости от монтажного положения.

Точка переключения дана относительно воды (плотность 1 г/см³/0.036 lbs/in³). Следует учитывать, что точка переключения смещается, если плотность продукта отлична от плотности воды.




Рис. 2: Вертикальный монтаж

- 1 Точка переключения на воде
- 2 Точка переключения при меньшей плотности
- 3 Точка переключения при большей плотности




Рис. 3: Горизонтальный монтаж

- 1 Точка переключения
- 2 Точка переключения (рекомендуемое положение, особенно для липких продуктов)

Влажность

Использовать рекомендуемый кабель (см. "Подключение к источнику питания") и туго затянуть кабельный ввод.

Для защиты SITRANS LVL100 от попадания влаги рекомендуется соединительный кабель перед кабельным вводом направить вниз, чтобы влага от дождя или конденсата могла с него стекать. Данные рекомендации применимы, прежде всего, при монтаже на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью (например там, где осуществляется очистка), а также на емкостях с охлаждением или подогревом.




Рис. 4: Меры против попадания влаги

Транспортировка

SITRANS LVL100 нельзя держать за вилку.

Давление/вануум

На емкостях с пониженным или избыточным давлением следует уплотнить присоединение. Материал уплотнения должен быть стойким к измеряемой среде и температуре процесса.

Макс. допустимое давление см. в п. "Технические данные" или на типовом шильдике датчика.

Обращение с устройством

Вибрационный сигнализатор уровня является измерительным прибором и требует соответствующего обращения. Искривление вибрирующего элемента приведет к повреждению прибора.



Внимание!

При ввертывании запрещается держать прибор за корпус! В противном случае может быть повреждена вращательная механика корпуса.

Для ввертывания следует использовать находящийся над резьбой шестигранник.

Приварной штуцер

4.2 Указания по монтажу

Для резьбовых исполнений SITRANS LVL100 в сочетании с приварным штуцером с О-кольцом спереди и меткой для приваривания.

SITRANS LVL100 с размером резьбы $\frac{3}{4}$ " и 1" имеет определенный сбеги резьбы, благодаря чему вилка ввернутого в штуцер SITRANS LVL100 всегда оказывается в одном и том же положении. При использовании приварного штуцера с уплотнением заподлицо, с резьбы SITRANS LVL100 нужно удалить находящееся на ней плоское уплотнение.

Перед привариванием штуцера из него нужно вывернуть SITRANS LVL100 и вынуть уплотнительное кольцо.

На приварном штуцере имеется метка, которая при горизонтальном монтаже должна смотреть вверх или вниз, а при монтаже на трубопроводе (от DN 25 до DN 50) - по направлению течения.




Рис. 5: Метка на приварном штуцере

1 Метка

Липкие продукты

При горизонтальном монтаже на липких и вязких продуктах плоскости вилки должны быть расположены вертикально, что позволяет уменьшить накопление продукта на вилке. Положение вибрирующей вилки обозначено меткой на шестиграннике SITRANS LVL100. Когда при ввертывании шестигранник прибора сядет на уплотнение, резьбу можно затянуть еще на полвитка. Этого достаточно, чтобы вилка приняла необходимое положение.

Для предупреждения накопления продукта на вилке при монтаже на липких и вязких продуктах вилка должна свободно

выступать в емкость, поэтому монтажный штуцер не должен превышать определенной длины.




Рис. 6: Липкие продукты

Втекающий продукт

Монтаж SITRANS LVL100 в зоне струи заполнения может привести к нежелательным ошибкам измерения. Поэтому рекомендуется монтировать SITRANS LVL100 на таком месте в емкости, где не будет помех от заливных отверстий, мешалок и т.п.

Потоки

Для минимизации сопротивления, оказываемого вибрирующей вилкой SITRANS LVL100 течению продукта, плоскости вилки должны располагаться параллельно направлению течения продукта.

5 Подключение к источнику питания

5.1 Подготовка к подключению

Техника безопасности

Основные указания по безопасности:

- Подключать только при отсутствии напряжения.

Соединительный кабель

Устройство подключается посредством стандартного двухпроводного неэкранированного кабеля. В случае возможности электромагнитных помех выше контрольных значений по EN 61326 для промышленных зон, рекомендуется использовать экранированный кабель.

Подключение осуществляется посредством кабеля с круглым сечением. Для обеспечения уплотнения кабельного ввода внешний диаметр кабеля должен выбираться в соответствии с типом штекерного разъема.

- Штекерный разъем ISO 4400, \varnothing 4,5 ... 7 мм
- Штекерный разъем ISO 4400 (технология режущего контакта)
- \varnothing 5,5 ... 8 мм

Кабельные вводы

Использовать кабель круглого сечения и туго затянуть кабельный ввод.

При монтаже на открытом воздухе, на охлаждаемых емкостях или во влажных зонах, например, где производится чистка с применением влаги или высокого давления, особенно важно обеспечить надежное уплотнение кабельного ввода.

5.2 Схема подключения




Рис. 7: Варианты подключения

- 1 Штекерный разъем M12 x 1
- 2 Штекерный разъем ISO 4400
- 3 Разъем ISO 4400 - технология режущего контакта

Исполнения штекерного разъема

Штекерный разъем M12 x 1

Для данного разъема используется стандартный кабель со штекером, степень защиты IP 66/IP 67 или IP 68 (0,2 bar).

Штекерный разъем ISO 4400

Для данного разъема используется стандартный кабель круглого сечения диаметром 4,5 ... 7 мм, степень защиты IP 65.




Рис. 8: Подключение - штекерный разъем ISO 4400

- 1 Нажимный винт
- 2 Упорная шайба
- 3 Уплотнительное кольцо
- 4 Крепежный винт
- 5 Уплотнительная шайба
- 6 Корпус разъема
- 7 Вставка разъема
- 8 Профильное уплотнение
- 9 Индикатор состояния
- 10 SITRANS LVL100

Разъем ISO 4400 - технология режущего контакта

С данным разъемом используется стандартный кабель круглого сечения. Изоляцию внутренних проводов снимать не следует. Подключение проводов происходит автоматически при заворачивании разъема. Диаметр кабеля 5,5 ... 8 мм, степень защиты IP 67.




Рис. 9: Подключение через разъем ISO 4400 - технология режущего контакта

- 1 Накладная гайка
- 2 Кабель
- 3 Уплотнительное кольцо
- 4 Зажимная вставка
- 5 Корпус разъема

Транзисторный выход

Для подключения к бинарным входам ПЛК.




Рис. 10: Схема подключения - транзисторный выход, с разъемом ISO 4400

PA Выравнивание потенциалов

R_L Сопротивление нагрузки (контактор, реле и т.п.)




Рис. 11: Схема подключения (корпус) - транзисторный выход, с разъемом M12 x 1

1 Коричневый

2 Белый

3 Голубой

4 Черный

R_L Сопротивление нагрузки (контактор, реле и т.п.)

6 Пуск в эксплуатацию

6.1 Индикация состояния переключения

Состояние переключения электроники можно контролировать по светодиодным индикаторам состояния, встроенным в верхнюю часть корпуса.

Контрольные индикаторы показывают следующее:

- Зеленый горит - подключен источник питания
- Желтый горит - вибрирующий элемент покрыт
- Красный кратко вспыхивает - функциональная проверка при запуске устройства (в течение 5 с)
- Красный горит - короткое замыкание или перегрузка в цепи нагрузки (высокоомный выход датчика)
- Красный мигает - ошибка на вибрирующем элементе или на электронике (высокоомный выход датчика)

6.2 Моделирование

SITRANS LVL100 имеет встроенную функцию моделирования измеренного значения, которая может активироваться магнитом. Для этого выполнить следующее:

- Испытательный магнит (принадлежность) поднести к кружку с надписью "TEST" на корпусе прибора.



Рис. 12: Моделирование выходного сигнала

Магнит изменяет текущее состояние переключения прибора. Такое изменение можно контролировать по индикатору состояния. Подключенные устройства во время моделирования должны быть активны.

Если SITRANS LVL100 не переключается после нескольких попыток воздействия магнитом, следует проверить разъемное соединение и соединительный кабель, после чего повторить проверку. Если функция переключения не срабатывает,

то неисправна электроника прибора. В этом случае нужно заменить электронику или отправить прибор на ремонт.



Осторожно!

После моделирования магнит должен быть обязательно удален от корпуса прибора.

6.3 Таблица функций

В таблице ниже приведены состояния переключения в зависимости от установленного режима работы и уровня.

	Уровень	Состояние переключения	Индикатор состояния Желтый - состояние покрытия продуктом	Индикатор состояния Зеленый - индикатор напряжения	Индикатор состояния Красный - индикатор неисправности
Режим работы max.		закрыт	○		○
Режим работы max.		открыт			○
Режим работы min.		закрыт			○
Режим работы min.		открыт	○		○
Неисправность	любой	открыт	любой		

7 Обслуживание и устранение неисправностей

7.1 Обслуживание

При использовании по назначению и нормальной эксплуатации особое обслуживание не требуется.

7.2 Устранение неисправностей

Состояние при неисправностях

Лицо, эксплуатирующее устройство, должно принять соответствующие меры для устранения возникших неисправностей.

Причины неисправностей

Работа SITRANS LVL100 характеризуется высокой надежностью. Однако возможны отказы, источником которых может стать:

- Датчик
- Процесс
- Питание
- Формирование сигнала

Устранение неисправностей

Сначала необходимо проверить выходной сигнал. Во многих случаях это позволяет установить и устранить причины неисправностей.

Проверка сигнала переключения

Ошибка	Причина	Устранение
Зеленый индикатор не горит	Отсутствует питание	Проверить питание и соединительный кабель
	Электроника неисправна	Заменить устройство или отправить его на ремонт
Горит красный индикатор (переключающий выход высокоомный)	Ошибка электрического подключения	Подключить датчик в соответствии со схемой подключения
	Короткое замыкание или перегрузка	Проверить подключение прибора
Мигает красный индикатор (переключающий выход высокоомный)	Частота колебаний вне пределов спецификации	Проверить вибрирующий элемент на наличие налипания или отложенный продукта и удалить их
	Налипание на вибрирующем элементе	Проверить вибрирующий элемент и штуцер на наличие налипания продукта и удалить налипания.
	Вибрирующий элемент поврежден	Проверить вибрирующий элемент на наличие повреждений или сильной коррозии

Действия после устранения неисправностей

После устранения неисправности, если это необходимо в связи с причиной неисправности и принятыми мерами по ее устранению, повторно выполнить действия, описанные в п. "Пуск в эксплуатацию".

7.3 Ремонт прибора

При необходимости ремонта, обращайтесь к Siemens Milltronics Process Instruments Inc., контактную информацию см. на домашней странице "www.siemens.com/processautomation".

8 Демонтаж

8.1 Порядок демонтажа



Внимание!

При наличии опасных рабочих условий (емкость под давлением, высокая температура, агрессивный или ядовитый продукт и т.п.), демонтаж следует выполнять с соблюдением соответствующих норм техники безопасности.

Выполнить действия, описанные в п. "Монтаж" и "Подключение к источнику питания", в обратном порядке.

8.2 Утилизация

Устройство состоит из перерабатываемых материалов. Конструкция прибора позволяет легко отделить блок электроники.

Директива WEEE 2002/96/EG

Данное устройство не подлежит действию Директивы WEEE 2002/96/EG и соответствующих национальных законов.

Для утилизации устройство следует направлять прямо на специализированное предприятие, минуя коммунальные пункты сбора мусора, которые, в соответствии с Директивой WEEE, могут использоваться только для утилизации продуктов личного потребления.

Утилизация в соответствии с установленными требованиями исключает негативные последствия для человека и окружающей среды и позволяет повторно использовать ценные материалы.

Материалы: см. п. "Технические данные"

При невозможности утилизировать устройство самостоятельно, обращайтесь к изготовителю.

9 Приложение

9.1 Технические данные

Общие данные

Материал 316L соответствует нержавеющей сталям 1.4404 или 1.4435

Контактирующие с продуктом материалы

- Вибрирующая вилка 316L
- Уплотнение к процессу Klingersil C-4400
- Присоединения 316L

Не контактирующие с продуктом материалы

- Корпус 316L и пластик PEI

Вес прикл. 250 g (9 oz)

Присоединения

- Трубная резьба, цилиндрическая (DIN 3852-A) G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$, G1
- Американская трубная резьба, коническая (ASME B1.20.1) $\frac{1}{2}$ NPT, $\frac{3}{4}$ NPT, 1 NPT
- Гигиенические типы присоединения Зажим 1", зажим 1 $\frac{1}{2}$ ", зажим 2", PN 16 DIN 32676, ISO 2852/316L, накидная гайка DN 25 PN 40, накидная гайка DN 40 PN 40, накидная гайка DN 50 PN 25, SMS DN 38 PN 6

Мах. момент затяжки - присоединение

- Резьба G $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ NPT 50 Nm (37 lbf ft)
- Резьба G $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$ NPT 75 Nm (55 lbf ft)
- Резьба G1, 1 NPT 100 Nm (73 lbf ft)

Чистота обработки поверхности

- Стандартный $R_a < 3,2$ мкм
- Гигиеническое исполнение $R_a < 0,8$ μm (3.15⁻⁵ in)

Точность измерения

- Гистерезис прикл. 2 мм (0.08 in) при вертикальном монтаже
- Задержка переключения прикл. 500 мсек (вкл/выкл)
- Измерительная частота прикл. 1100 Hz

Условия окружающей среды

- Температура окружающей среды на корпусе -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
- Температура хранения и транспортировки -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Условия процесса

- Давление процесса -1 ... 64 bar/-100 ... 6400 kPa (-14.5 ... 928 psig)
- Температура процесса (стандартное исполнение) -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)




Рис. 31: Зависимость температуры окружающей среды и температуры процесса

1 Температура окружающей среды, °C (°F)

2 Температура процесса, °C (°F)

Температура процесса - Высокотемпературное исполнение (вариант) -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)




Рис. 32: Зависимость температуры окружающей среды и температуры процесса

1 Температура окружающей среды, °C (°F)

2 Температура процесса, °C (°F)

Динамическая вязкость	0,1 ... 10000 mPa s
Скорость течения	max. 6 м/с (при вязкости 10000 мПа с)
Плотность	0,7 ... 2,5 г/см ³ (0.025 ... 0.09 lbs/in ³)

Настройка

Штекерные разъемы	см. п. "Подключение к питанию"
Контрольные индикаторы (светодиоды)	
– Зеленый	Питание включено
– Желтый	Вибрирующий элемент покрыт
– Красный	Неисправность

Выходная величина

Выход	Транзисторный выход PNP
Ток нагрузки	max. 250 mA (выход, длительно стойкий к короткому замыканию)
Падение напряжения	< 3 V
Напряжение переключения	< 34 V DC
Обратный ток	< 10 μ A
Режим работы	
– Min./Max.	Переключение через электронное соединение
– Max.	Защита от переполнения
– Min.	Защита от сухого хода

Питание

Рабочее напряжение	9,6 ... 35 V DC
Потребляемая мощность	max. 0,5 W

Электромеханические данные

Штекерный разъем ISO 4400

- Сечение провода 1,5 мм² (0.06 дюйм²)
- Внешний диаметр кабеля 4,5 ... 7 мм (0.18 ... 0.28 дюйм)

Разъем ISO 4400 - технология режущего контакта

- Сечение провода Для линии сечением 0,5 ... 1 мм² (0.02 ... 0.04 дюйм²)
 - Диаметр одной жилы > 0,1 мм (0.004 дюйм)
 - Диаметр провода 1,6 ... 2 мм² (0.06 ... 0.08 дюйм²)
 - Внешний диаметр кабеля 5,5 ... 8 мм (0.22 ... 0.31 дюйм)
 - Частота соединения 10 x (на одинаковом сечении)
-

Защита

Степень защиты

- Штекерный разъем ISO 4400 IP 65
- Разъем ISO 4400 - технология режущего контакта IP 67
- Штекерный разъем M12 x 1 IP 66/IP 67 или IP 68 (0,2 bar)

Категория перенапряжений III

Класс защиты II

Разрешения

Устройства в исполнении с соответствующим разрешением могут иметь отличающиеся технические данные. Для таких устройств следует учитывать соответствующую документацию, поставляемую вместе с прибором.

9.2 Размеры

SITRANS LVL100, стандартное исполнение - резьба




Рис. 33: SITRANS LVL100, стандартное исполнение - резьба

- 1 Резьба G¹/₂ (DIN ISO 228/1), 1/2 NPT (M12 x 1)¹⁾
- 2 Резьба G³/₄ (DIN ISO 228/1), 3/4 NPT (разъем ISO 4400)
- 3 Резьба G1 (DIN ISO 228/1), 1 NPT (разъем ISO 4400 - технология режущего контакта)
- 4 Точка переключения

¹⁾ Следует учитывать увеличение общей длины при штекерном соединении.

SITRANS LVL100, стандартное исполнение - резьба G $\frac{3}{4}$, G1, $\frac{3}{4}$ NPT, 1 NPT




Рис. 34: SITRANS LVL100, стандартное исполнение - резьба G $\frac{3}{4}$, G1, $\frac{3}{4}$ NPT, 1 NPT

- 1 Резьба G $\frac{3}{4}$, G1 (DIN ISO 228/1), $\frac{3}{4}$ NPT или 1 NPT (M12 x 1)²⁾
 - 2 Резьба G $\frac{3}{4}$, G1 (DIN ISO 228/1), $\frac{3}{4}$ NPT или 1 NPT (разъем ISO 4400)
 - 3 Резьба G $\frac{3}{4}$, G1 (DIN ISO 228/1), $\frac{3}{4}$ NPT или 1 NPT (разъем ISO 4400 - технология режущего контакта)
 - 4 Точка переключения
- L Длина при G $\frac{3}{4}$ (DIN ISO 228/1), $\frac{3}{4}$ NPT: 64 мм (2.5 in)
 L Длина при G1 (DIN ISO 228/1), 1 NPT: 67 мм (2.64 in)

²⁾ Следует учитывать увеличение общей длины при штекерном соединении.

SITRANS LVL100, исполнение для высоких температур




Рис. 35: SITRANS LVL100, исполнение для высоких температур

- 1 Резьба G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$, G1 (DIN ISO 228/1), $\frac{1}{2}$ NPT, $\frac{3}{4}$ NPT или 1 NPT (M12 x 1)³⁾
- 2 Резьба G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$, G1 (DIN ISO 228/1), $\frac{1}{2}$ NPT, $\frac{3}{4}$ NPT или 1 NPT (разъем ISO 4400)
- 3 Резьба G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$, G1 (DIN ISO 228/1), $\frac{1}{2}$ NPT, $\frac{3}{4}$ NPT или 1 NPT (разъем ISO 4400 - технология режущего контакта)
- 4 Точка переключения
- L Длина при G $\frac{1}{2}$ (DIN ISO 228/1), $\frac{1}{2}$ NPT: 62 мм (2.44 in)
- L Длина при G $\frac{3}{4}$ (DIN ISO 228/1), $\frac{3}{4}$ NPT: 64 мм (2.5 in)
- L Длина при G1 (DIN ISO 228/1), 1 NPT: 67 мм (2.64 in)

³⁾ Следует учитывать увеличение общей длины при штекерном соединении.

SITRANS LVL100, исполнения для пищевой промышленности




Рис. 36: SITRANS LVL100, исполнения для пищевой промышленности

- 1 Зажим (разъем ISO 4400)
- 2 Накидная гайка (разъем ISO 4400)
- 3 SMS 1145 (разъем ISO 4400)
- 4 Точка переключения
- L Длина при зажиме: 53 мм (2.1 in)
- L Длина при накидной гайке: 53 мм (2.1 in)
- L Длина при SMS 1145: 53 мм (2.1 in)

Notes

For more information

www.siemens.com/level

www.siemens.com/weighing

Siemens AG
Industry sector
1954 Technology Drive
P.O. Box 4225
Peterborough, ON
Canada K9J7B1

email: techpubs.smpi@siemens.com

www.siemens.com/processautomation

Subject to change without prior notice
Rev. 1.0

© Siemens AG 2014