Калибраторы давления DPI 611, DPI 612

Назначение средства измерений

Калибраторы давления DPI 611, DPI 612 предназначены для:

- измерений избыточного, абсолютного и разности давлений;
- измерений и воспроизведения силы постоянного тока;
- измерений и воспроизведения напряжения постоянного тока.

Описание средства измерений

Калибраторы давления DPI 611, DPI 612 представляют собой портативные цифровые приборы с сенсорным жидкокристаллическим дисплеем.

На лицевой панели калибраторов давления DPI 611, DPI 612 размещены электрические разъемы, порт давления, для подсоединения поверяемого прибора и клапан для сброса давления в системе. Калибраторы давления DPI 611 имеют встроенные модули давления. Калибраторы давления DPI 612 имеют порт для подключения модулей давления PM620, PM620is.

Для расширения диапазона измерений калибраторов давления DPI 611, DPI 612 могут быть подключены внешние модули давления IDOS UPM и IDOS UPM Р.

Исполнение калибраторов давления DPI 612 возможно в трех модификациях (PFX, PFP, HFP). Модификации калибраторов давления DPI 612 идентичны по принципу действия и отличаются друг от друга метрологическими и техническими характеристиками.

Принцип действия:

Принцип действия калибраторов давления DPI 611, DPI 612 в режиме измерений/генерации электрических сигналов основан на их аналогово-цифровом преобразовании (АЦП) и отображении результатов на дисплее.

Принцип действия калибраторов давления DPI 611, DPI 612 при измерении давления основан на упругой деформации первичного пьезорезистивного преобразователя. При воздействии давления на упругую мембрану кремниевого чувствительного элемента происходит пропорциональное изменение электрического сопротивления пьезорезистивного моста. Изменение сопротивления моста вызывает пропорциональное изменение выходного напряжения, преобразовании его в АЦП и отображении результатов на дисплее.

Жидкокристаллический дисплей калибраторов давления DPI 611, DPI 612 отображает результаты измерений или воспроизведений в цифровом виде, а также отображает информацию о режиме его работы. Сенсорный дисплей калибраторов давления DPI 611, DPI 612 может отображать до трех измеряемых величин.

Внешний вид калибраторов давления DPI 611, DPI 612 показан на рисунках 1, 2.








Рисунок 2 Калибраторы давления DPI 612

Пломбировка калибраторов давления DPI 611, DPI 612 от несанкционированного доступа производится путем приклеивания разрушающихся наклеек на место соединения передней и задней панелей корпуса.

Программное обеспечение

Идентификационные данные программного обеспечения (ПО) калибраторов давления DPI 611, DPI 612 представлены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	DK439 для DPI 611 DK455 для DPI 612
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже V1.02.00 для DPI 611 не ниже V2.00.01 для DPI 612
Цифровой идентификатор ПО	-
Другие идентификационные данные	-

ПО устанавливается на предприятии-изготовителе в процессе производства приборов, доступ пользователя к нему полностью отсутствует и в процессе эксплуатации модификации не подлежит.

Конструкция СИ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию.

Уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – низкий по Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики калибраторов давления DPI 611, DPI 612 представлены в таблицах 2 - 7.

Метрологические характеристики калибраторов давления DPI 611 с встроенными модулями давления представлены в таблице 2.

Таблица 2

Вид давления	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной приведенной
	кПа	погрешности, %
Избыточное	от минус 100 до 100	
	от минус 100 до 200	
	от минус 100 до 700	±0,025
	от минус 100 до 1000	
	от минус 100 до 2000	

Метрологические характеристики калибраторов давления DPI 612 с модулями давления PM620, PM620 IS представлены в таблице 3

Таблица 3

Вид давления	Диапазоны измерений		Пределы допускаемой
	кПа	МПа	основной приведенной
			погрешности, %
Избыточное	от минус 2,5 до 2,5	-	±0,1
	от минус 7 до 7		
	от минус 20 до 20		
	от минус 35до 35	-	$\pm 0,05$
	от минус 70 до 70		
	от минус 100 до 100		
	от минус 100 до 200	от минус 0,1 до 1	
	от минус 100 до 350	от минус 0,1 до 2	$\pm 0,025$
	от минус 100 до 700	от (0 - 3,5) до (0 - 20)	
Абсолютное	от 0 до 35	-	± 0.08
	от 0 до 70	-	±0,07
	от 0 до 200	от (0 - 1) до (0 - 100)	±0,05
	от 0 до 700	01 (0 - 1) до (0 - 100)	±0,03
	-	от (0 - 1) до (0 - 100)	±0,025*

^{*} при использовании функции TARE модуль абсолютного давления переводится в режим измерения избыточного давления.

Метрологические характеристики калибраторов давления DPI 611, DPI 612 с модулями давления IDOS UPM и IDOS UPM Р представлены в таблице 4.

Таблица 4

Вид давления	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной приведенной			
Бид давления	дианазон измерении	погрешности, %			
		IDOS UPM IDOS UPM I			
		в диапазоне температур	в диапазоне температур		
		от 0 до 50 °C	от 18 до 28 °C		
	от минус 2,5 до 2,5	±0,1	±0,05		
	от минус 7 до 7	,	,		
Избыточное,	от минус 20 до 20	±0,075	± 0.05		
разность давлений,	от минус 35 до 35	,,,,,	2,02		
кПа	от минус 70 до 70				
	от минус 100 до 100	±0,05	±0,015		
	от минус 100 до 200	,	ŕ		
	от минус 0,1 до 0,35				
	от минус 0,1 до 0,7				
	от минус 0,1 до 1,0				
	от минус 0,1 до 2,0				
Избыточное, МПа	от 0 до 3,5	±0,05	$\pm 0,015$		
	от 0 до 7,0				
	от 0 до 10,0				
	от 0 до 13,5				
	от 0 до 20,0				
	от 0 до 35	±0,05	-		
	от 0 до 70				
	от 0 до 35	±0,1	-		
Абсолютное, кПа	от 0 до 200	±0,075	-		
	от 0 до 700	±0,075	-		
	от 0 до 2000	±0,075	-		

Метрологические характеристики калибраторов давления DPI 611, DPI 612 в режиме измерений параметров электрических сигналов представлены в таблице 5. Таблица 5.

рактеристики Напряжение посто- ±200 мВ	основной пр	ривеленной			
Напряжение посто- +200 мВ		основной приведенной		дополнительной	
Напряжение посто- +200 мВ	погрешности,		погрешности,		
Напряжение посто- +200 мВ	в диапазоне температур		в диапазонах	х температур	
Напряжение посто- +200 мВ	от 10 до 30 °C		от -10 до +10 °C и		
Напряжение посто- +200 мR				o 50 °C	
Напряжение посто- +200 мВ	%ИВ	+%ВПИ	%ИВ	+%BПИ/°C	
Напряжение посто- +200 мВ					
	0,018	0,005	0	0,001	
янного тока ±2000 мВ	0,018	0,005	0	0,001	
±20 B	0,018	0,005	0	0,001	
±30 B	0,018	0,005	0	0,001	
Сила постоянного ±20 мА	0,018	0,006	0	0,001	
тока ±55 мА	0,018	0,006	0	0,001	

ИВ- измеряемая величина; ВПИ- верхний предел измерений

Метрологические характеристики калибраторов давления DPI 611, DPI 612 в режиме воспроизведения параметров электрических сигналов представлены в таблице 6.

Таблица 6.

Наименование ха-	Диапазон измерений	Пределы допускаемой		ой Пределы допускаемой	
рактеристики		основной приведенной		дополнитель	ной погреш-
		погрешности,		ности, в диа	пазонах тем-
		в диапазоне температур		перат	тур от
		от 10 до 30 °C		минус 10 до	плюс 10 °C
				и от 30 ,	до 50 °C
		%ИВ	+%ВПИ	%ИВ	+%ВПИ/°С
Напряжение посто-	10 B	0	0,1	0	0
янного тока (ток 25	24 B	0	1,0	0	0
мА)		_	<i>y</i> -		-
Сила постоянного	от 0 до 24 мА	0,018	0,006	0	0,001
тока					

Технические характеристики калибраторов давления DPI 611, DPI 612 представлены в таблице 7.

Таблина 7

Характеристика	Значение характеристики
Рабочая среда	Не коррозионные жидкости и газы
Нормальная область значений температур, °C	от 10 до 30
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до плюс 50
Диапазон температуры хранения, °С	от минус 20 до плюс 70
Относительная влажность окружающего воздуха, %	от 5 до 90 (без конденсации)
Напряжение питания, В	5
Защита от пыли и влаги	IP54
Предельно допустимое давление, % ВПИ	150
Масса (включая элемент питания), кг, не	
более	
DPI 611:	1,96
DPI 612 PFX:	2,96
DPI 612 PFP:	3,66
DPI 612 HFP:	4,18
Габаритные размеры (включая элемент	
питания), мм, не более	
DPI 611:	290×130×105
DPI 612 PFX:	360×175×170
DPI 612 PFP:	360×175×190
DPI 612 HFP:	360×175×190

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Комплектность калибраторов давления DPI611, DPI612 приведена в таблице 8.

Таблица 8

Наименование	Кол-во, шт.
Калибратор давления (модель и модификация в соответствии с заказом)	1
Модули давления (модель и количество в соответствии с заказом)	-
Кабель электрического питания	1
Руководство по эксплуатации	1
Методика поверки РТ-МП-2240-2015	1

Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-2240-2015 «ГСИ. Калибраторы давления DPI 611, DPI 612. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 04 августа 2015 г. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Основные средства поверки:

- калибраторы-контроллеры давления РРС-4, ВПИ: 0,1; 0,35; 0,7; 3,5 МПа, ПГ $\pm 0,008\%$ ИВ (номер по Госреестру СИ 27758-08);
 - рабочие эталоны МП-6, МП-60, МП-600, ВПИ: 0,6; 6; 60 МПа, СКО 2*10⁻⁵;
- манометры грузопоршневые СРВ5000, ВПИ: минус 0,1; 0,25; 1; 10; 25 МПа, КТ 0,005 (номер по Госреестру СИ 33079-08);
- манометры избыточного давления грузопоршневые КТ 0,01 МП-2,5, МП-6, МП-60, МП-600 (номер по Госреестру СИ 31703-06);
- манометры грузопоршневые CPB5000, диапазон измерений от 0,2 до 100 МПа, KT 0,01 (номер по Госреестру СИ 33079-08);
- калибратор давления пневматический «Метран-505 Воздух», диапазон воспроизведения разности давлений от 5 до 40000 Па, КТ 0,015 (номер по Госреестру СИ 42701-09):
- барометр образцовый переносной БОП-1М-3, диапазон измерений от 5 до 2800 гПа, ПГ $\pm 0,10$ гПа, в диапазоне от 5 до 1100 гПа, ПГ $\pm 0,01$ % ИВ (в диапазоне св. 1100 гПа) (номер по Госреестру СИ 26469-04);
- мультиметр 3458A, диапазоны измерений (воспроизведения): 100мB, 1B, 10B, 100B,10 мA, 100мA, 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм, 0-10 кОм, 40 Гц-10 МГц (номер по Госреестру СИ 25900-03):
- калибратор универсальный FLUKE 5520A, диапазоны измерений: (0-32,9) В ПГ \pm (U·12×10⁻⁶...U·20×10⁻⁶); (0-329,999) мА ПГ \pm (I·100×10⁻⁶); (0-10,9) кОм ПГ \pm (R·28×10⁻⁶... R·40×10⁻⁶); (0-329) В ПГ \pm (U·120×10⁻⁶... U·190×10⁻⁶); (10 Гц-10) кГц ПГ \pm (f·2,5×10⁻⁶) (номер по Госреестру СИ 29282-05).

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения о методиках (методах) измерений изложены в руководстве по эксплуатации на калибраторы давления DPI 611, DPI 612.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к калибраторам давления DPI 611, DPI 612.

- 1 Техническая документация изготовителя;
- 2 ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;
- 3 ГОСТ 8.187-76 «ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений разности давлений до 4×10^4 Па»;
- 4 ГОСТ Р 8.840-2013 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне от 1 до $1\cdot10^6$ Па»;

- $5~\Gamma OCT~P~8.802-2012~ «\Gamma CИ.~ Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до <math>250~\mathrm{M}\Pi a$ »;
- 6 ГОСТ 8.022-91 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне значений от 1×10^{-16} до $30~\mathrm{A}$ »;
- 7 ГОСТ 8.027-2001 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»;