

**Высокоточные термисторные зонды Fluke 5640, Fluke 5641, Fluke 5642, Fluke 5643, Fluke 5644**
**Термисторы**

Fluke 5640 диапазон измерений температуры от 0 до +60°C

Термистор Fluke 5641 от 0 до +60°C

Термистор Fluke 5642 от 0 до +60°C

Термистор Fluke 5643 от 0 до +100°C

Термистор Fluke 5644 от 0 до +100°C


**Технические характеристики**

Модель	Диаметр x длина	Диапазон	Дрейф °C /год	Точность (произв.) <sup>†</sup>		Провода	Номинальное сопротивление при 25 °C
				От 0 до 60 °C	От 60 до 100 °C		
<b>5640</b>	6,35 x 229 мм	От 0 до 60 °C	± 0,005 °C	± 0,0015 °C	н/д	4	4,4 кОм
<b>5641</b>	3,18 x 114 мм	От 0 до 60 °C	± 0,002 °C	± 0,001 °C	н/д	4	5 кОм
<b>5642</b>	3,18 x 229 мм	От 0 до 60 °C	± 0,002 °C	± 0,001 °C	н/д	4	4 кОм
<b>5643</b>	3,18 x 114 мм	От 0 до 100 °C	± 0,005 °C	± 0,0015 °C	± 0,0025 °C	4	7.5 кОм
<b>5644</b>	3,18 x 229 мм	От 0 до 100 °C	± 0,005 °C	± 0,0015 °C	± 0,0025 °C	4	7.5 кОм

<sup>†</sup>Без учета долгосрочного дрейфа; контроль сопротивления дает дополнительные ± 0,0025 %.

**Calibration**

ООО “КТМ” официальный дистрибьютор Fluke Calibration по продукции средств измерения температуры.

Общество с ограниченной ответственностью “КИПТЕХМАШ”

[www.kiptm.ru](http://www.kiptm.ru), тел. +7 (495) 150-40-51